

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS
AREA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE PLANTELES ATENDIDOS

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN	DESCRIPCION
Ahualulco	Cerrito de Rojas	(19_24EMS0026P1) (REG) Construcción de aula U-1C 2 EE en EMSaD N° 26	Construcción de 1 aula U-1c 2 EE en EMSaD num. 26 Cerrito de Rojas en la localidad de Cerrito de Rojas
Aquismón	Tamápatz	(18_24ECB0034R1) Construcción de sanitarios y obra exterior en Cobach N° 37	construccion de modulo de servicios sanitarios y obra exterior en Cobach No. 37, San Luis Potosí, Localidad Tam Ápatz
Aquismón	Aquismón	(CIEN 17) (24ECB0037O) Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH N° 31	(CIEN 17) 24ECB0037O Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH No. 31, Avenida Bachilleres, s.n. Zona Centro.
Catorce	Estación Catorce	(18_24ECB0035Q1) (FAM REG) Impermeabilización de edificio de ingles y laboratorios Plantel N° 36	(18_24ECB0035Q1) (FAM REG) Impermeabilización de edificio de ingles y laboratorios Plantel No. 36., Loc. Estación Catorce, Catorce
Cedral	Cedral	(CIEN 17) (24ECB0003Y) Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH N° 03	(CIEN 17) 24ECB0003Y Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH No. 03, calle Manuel José Othón, 252, colonia Valle Verde.
Ciudad Valles	Ciudad Valles	(CIEN 17) (24DPT0001U) Mejora de la infraestructura física educativa en CONALEP N° 44	(CIEN 17) 24DPT0001U Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 44 Ciudad Valles, calle Décima s.n. Fraccionamiento La Diana.
Ciudad Valles	Ciudad Valles	(18_24ECB0033S1) (FAM REM) Construcción de aula didáctica y obra exterior en COBACH N° 34	(18_24ECB0033S1) (FAM REM) Construcción 1 aula didáctica y obra exterior COBACH No. 34., Loc. El Pujal, Ciudad Valles
Ciudad Valles	Coyoles	(19_24EMS0012M1) (REG) Construcción de aula U-1C 2 EE en EMSaD N° 12	Construcción de 1 aula U-1c 2 EE en EMSaD NUM. 12 La Parada en la localidad de La Parada
Ébano	Ponciano Arriaga	(CIEN 16) (24ETC0004M) Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en CECyTE IV Ponciano Arriaga	(CIEN 16) 24ETC0004M Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad IV Ponciano Arriaga, 1a Etapa
Ébano	Ébano	(CIEN 16) (24ETC0005L) Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en CECyTE V Unidad Ébano	(CIEN 16) 24ETC0005L Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos V Unidad Ébano, 1a Etapa
El Naranjo	El Naranjo	(CIEN 17) (24ECB0004X) Mejora de la infraestructura física educativa en COBACH N° 04	(CIEN 17) 24ECB0004X Mejora de la infraestructura física educativa en COBACH No. 04, 1.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento. En edificio I construcción de un aula estructura U-1C, 2 entretejes. en edificio A, rehabilitación salidas eléctricas y sustitución de luminarias. 4.- Mobiliario y equipo. Suministro de mobiliario para el edificio C, bote de basura rectangular, mesa rectangular y silla para alumnos, pizarrón metálico, silla especial tipo CAPFCE
Matehuala	Matehuala	(CIEN 17) (24DPT0003S) Mejora de la infraestructura física educativa en CONALEP N° 94 Matehuala, (Zeta. Etapa)	(CIEN 17) 24DPT0003S Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 94 Matehuala, (2ra Etapa), calle Carlos Fuentes, 201, Fraccionamiento La Providencia.

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS
AREA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE PLANTELES ATENDIDOS

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN	DESCRIPCION
Matehuala	Matehuala	(CIEN 15) (24UBH0008F) Mejora de la infraestructura física educativa en Escuela Preparatoria de Matehuala U.A.S.L.P.	(CIEN 15) (24UBH0008F) mejora de la infraestructura física educativa en Escuela Preparatoria de Matehuala U.A.S.L.P.
Mexquitic de Carmona	Mexquitic de Carmona	(CIEN 17) (24ECB0019Z) Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH N° 18	(CIEN 17) 24ECB0019Z Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH No. 18, calle Miguel Hidalgo, 217, Zona Centro.
Moctezuma	Charco del Lobo (Centro)	(17_24EMS0025Q) (FAM REG) Construcción de techado EMSAD N° 25	(17_24EMS0025Q) FAM REM Construcción de techado EMSAD No. 25., Loc. Charco de Lobo, Moctezuma
San Luis Potosí	San Luis Potosí	(CIEN 17) (24DPT0005Q) Mejora de la infraestructura física educativa en CONALEP N° 43 Ing. Manuel Moreno Torres	(CIEN 17) (24DPT0005Q) Mejora de la infraestructura física educativa en Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 43 Ing. Manuel Moreno Torres
San Luis Potosí	San Luis Potosí	(18_24ECB0027H1) (REG) Dotación de mobiliario para biblioteca en Colegio de Bachilleres N° 26	Dotacion de mobiliario para biblioteca en Colegio de Bachilleres no. 26 en San Luis Potosí, Cabecera Municipal
San Luis Potosí	San Luis Potosí	(CIEN 15) (24ECB0031U) Tecnorampa, vestidores e impermeabilización en COBACH N° 28	Tecnorampa en edificio "B", vestidores en Auditorio e impermeabilización de cuatro edificios en 24ECB0031U Colegio de Bachilleres No. 28
San Luis Potosí	San Luis Potosí	(CIEN 17) (24ETC0001P) Mejora de la infraestructura física educativa en CECyTE Unidad SLP I	(CIEN 17) 24ETC0001P Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad SLP I Lomas del Mezquital" (2da Etapa), Avenida Prolongación Satélite, 750, Colonia Lomas del Mezquital.
San Luis Potosí	San Luis Potosí	(CIEN 17) (24ETC0002O) Mejora de la infraestructura física educativa en CECyTE Unidad SLP II Real de Minas	(CIEN 17) 24ETC0002O Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad SLP II Real de Minas" (2da Etapa), calle San Pedro, s.n. colonia Real de Minas.
San Luis Potosí	San Luis Potosí	(17_24ETC0003N1) Rehabilitación de módulos sanitarios, impermeabilización y obra exterior en CECyTE N° III	Rehabilitación de módulos de servicios sanitarios, impermeabilización de edificios y obra exterior en CECyTE No. III, San Luis Potosi, Cabecera Municipal
San Luis Potosí	Bocas (Estación Bocas)	(CIEN 16) (24ETC0012V) Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en CECyTE Unidad IX Bocas	(CIEN 16) 24ETC0012V Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad IX Bocas
San Luis Potosí	San Luis Potosí	(18_24ETC0015S) (FAM REG) Construcción de modulo de servicio sanitario, 2 aulas y obra exterior en CECYTE Nueva Creación	(18_24ETC0015S)(FAM REG) 1a. etapa de construcción modulo s.s. 2 aulas y o.e. CECYTE Nueva Creación., Loc. Centro, S.L.P.
Santa Catarina	La Parada	(19_24EMS0019F1) (REG) Construcción de aula U-1C 2 EE en EMSaD N° 19	Construcción de 1 aula U-1c 2 EE y modulo sanitario rural (cisterna, fosa septica y pozo de absorción) en EMSaD num. 19 Coyoles en la localidad Coyoles

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS
AREA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE PLANTELES ATENDIDOS

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN	DESCRIPCION
Santa María del Río	Ejido la Pitahaya (Santo Domingo)	(18_24EMS0007A1) (REG) Dotación de 3 computadoras en Educación Media Superior a Distancia N° 7 Santo Domingo	Dotación de 3 computadoras y un videoprojector en Educación Media Superior a distancia num. 7 Santo Domingo, Santa María del Río, Localidad Ejido la Pitahaya
Santo Domingo	Illescas	(CIEN 17) (24ECB0030V) Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH N° 30, (2da Etapa)	(CIEN 17) 24ECB0030V Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH No. 30, (2da Etapa), Carretera Illescas - Salinas, s.n.
Soledad de Graciano Sánchez	Soledad de Graciano Sánchez	(CIEN 17) (24DPT0009M) Mejora de la infraestructura física educativa en Colegio de Educación Profesional Técnica N° 205	(CIEN 17) 24DPT0009M Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior Colegio de Educación Profesional Técnica Núm. 205 San Luis Potosí, (1ra Etapa), calle Parque Agua Azul, 1501, colonia Bella Foresta.
Tamasopo	La Palma (Villa de la Palma)	(17_24EMS0028N1) (FAM REM) Construcción de laboratorio de computo y obra exterior en EMSAD N° 28	(17_24EMS0028N1) FAM REM Construcción laboratorio de computo y obra exterior EMSAD No.28., Loc. La Palma, Tamasopo
Tamazunchale	Chapulhuacanito	(CIEN 16) (24ETC0010X) Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en CECyTE Unidad Chapulhuacanito	(CIEN 16) 24ETC0010X Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Chapulhuacanito
Tamazunchale	Tezapotla	(CIEN 16) (24ETC0011W) Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en CECyTE VIII, Tezapotla	(CIEN 16) 24ETC0011W Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad VIII, Tezapotla
Tamazunchale	Aguazarca	(CIEN 16) (24ETC0014T) Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en CECyTE XI Aguazarca	(CIEN 16) 24ETC0014T Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad XI Aguazarca
Tamuín	Estación Tamuín	(CIEN 16) (24DTA0011Z) Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en CBTA Núm. 121	(CIEN 16) 24DTA0011Z Mejora de la infraestructura física educativa del plantel en Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 121
Tamuín	El Carrizo	(18_24EMS0029M1) Construcción de sanitarios y obra exterior en EMSaD N° 29	construccion de modulo de servicios sanitarios, fosa, pozo, cisterna y obra exterior en EMSaD No.29, San Luis Potosí, Localidad El Carrizo
Tanquián de Escobedo	Tanquián de Escobedo	(CIEN 17) (24ECB0011G) Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH N° 13	(CIEN 17) 24ECB0011G Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH No. 13, Carretera Xolol - Tamuín km. 47.5, colonia El Terraplén.
Villa de Arriaga	Villa de Arriaga	(CIEN 17) (24ECB0038N) Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH N° 32	(CIEN 17) 24ECB0038N Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior COBACH No. 32, Camino a la Laguna de Guadalupe, s.n. colonia San Isidro.
Villa de Ramos	Villa de Ramos	(18_24EMS0002F1) (FAM REG) Construcción de cubierta de 18x32 en EMSAD N° 01	(18_24EMS0002F1) (FAM REG) Construcción de cubierta de 18x32 EMSAD Mo. 01., Loc. La Dulce Grande, Villa de Ramos
Villa de Ramos	Villa de Ramos	(18_24ETC0006K1) Construcción de Biblioteca y obras exteriores en CECyTE N° VI	Construcción de biblioteca de 5 entreejes estructura U-2C planta baja y obras exteriores en CECyTE No. VI, San Luis Potosí, localidad Villa de Ramos

DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS
AREA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MATRIZ DE PLANTELES ATENDIDOS

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA/ACCIÓN	DESCRIPCION
Villa de Reyes	Villa de Reyes	(CIEN 17) (24DPT0007O) Mejora de la infraestructura física educativa en Colegio Nal. de Educ. Profesional Técnico N° 176	(CIEN 17) 24DPT0007O Mejora de la infraestructura física educativa en Media Superior Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 176, Plantel Villa de Reyes
Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	(CIEN 17) (24ECB0008T) Mejora de la infraestructura física educativa en COBACH N° 02	(CIEN 17) 24ECB0008T Mejora de la infraestructura física educativa en COBACH No. 02, 4.- Mobiliario y equipo. Edificio C, colocación e instalación de computadoras, servidor y videoprojector en laboratorio de idiomas.
Xilitla	Xilitla	(CIEN 15) (24ECB0007U) Construcción de aula en Colegio de Bachilleres N° 08	Construcción de un aula de 2 entrejes en 24ECB0007U Colegio de Bachilleres No. 08
Zaragoza	Villa de Zaragoza	(CIEN 17) (24ECB0029F) Mejora de la infraestructura física educativa en COBACH N° 29	(CIEN 17) 24ECB0029F Mejora de la infraestructura física educativa en COBACH No. 29, 1.- Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento. Sustitución de cancelería, puertas y colocación de protecciones metálicas en edificios: A, C, D, E y F.